

Govt. of Karnataka
PUBLIC WORKS DEPARTMENT (PWD)

No.AEE/PWD/Sub-DivMudhol/2023-24

Date : 16-11-2023

To,
The Principal,
KLE Society's
SCP Arts, Science and D.D.S Commerce College Mahalingpur
Tq: Mudhol Dist : Bagalkot

Sir,

Subject: Issue of Building Safety Certificate Reg.

Reference : Our Requested Letter No: DC/343/2023-24 Dated: 19-10-2023

Regarding the above mentioned matter, the KLE Society's SCP Arts, Science and D.D.S Commerce College Mahalingpur town, Bagalkote district. In the reference letter you have requested this office to issue safety certificate for the building of College, Mahalingapur, as per the said Degree College, Mahalingpur building has been inspected by Mr. Sardar Ali Mujavar, Assistant Engineer, Branch Officer from this office on dated: 06-11-2023 and the building is in good condition and there is no damage to the building. Therefore, it is hereby certified that there will be no objection to conduct classes in the building.

Your's faithfully

Assistant Executive Engineer
Public Works Department
Sub-Division Mudhol

No. of Corrections.....

milep
NOTARY



"True Translation"
SWORN TO BEFORE ME

"Translated by Me"

PRINCIPAL
KLE Society's S.C.P. Arts, Science
& D.D.S. Commerce College,
MAHALINGPUR-587312. Dist. Bagalkote

milep
S. S. SIDDAPUR ADVOCATE
NOTARY GOVT. OF INDIA
GOLABHANVI. Dist: Bagalkot
Mobile:9480750923



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮುಧೋಳ

ನಂ.ಸಕಾನಿಇಂ/ಲೋಇ/ಉವಿಮು/ಸು.ಪ್ರ.ಪ/2023-24

ದಿನಾಂಕ: 16-11-2023

742

ಇವರಿಗೆ,
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು,
ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಶ್ರೀ ಚ.ಪಾ.ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದು.ದಾ.ಶಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ
ತಾ|| ಮುಧೋಳ ಜಿ|| ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ : ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.


ಉಲ್ಲೇಖ : ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿ.ಸಿ/343/2023-24 ದಿ:19-10-2023.

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚ.ಪಾ.ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದು.ದಾ.ಶಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ, ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸರ್ದಾರಾಲಿ ಮುಜಾವರ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 06-11-2023 ರಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

Chauhan

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮುಧೋಳ



Scull
ಶಿವಮೊಗ್ಗಕಾರ್ಗಿಲು
ಲೋ.ಇಲಾಖೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಮುಧೋಲೆ

Chauhan
Assistant Executive Engineer
PWD Sub-Division, Mudhol